

宝塚市立ひらい人権文化センター 改修必要箇所

本館：屋根・外壁防水等が劣化しているため、2F天井裏など雨漏りがひどく、腐食による損傷がいたるところに見受けられる。



本館：屋根防水等が劣化しているため、2F印刷室では一部天井が腐って落ちている。



別館：外壁防水が劣化しているため、内部階段部分等の雨漏りがひどく内装も剥離している。

