

議案第35号 損害賠償の額の決定について

資料1 事故概要報告書

【事故発生日時】

平成30年4月25日（水）午前1時20分頃

【事故発生場所】

宝塚市今里町79番2地先  
（市道3153号線 中筋1丁目交差点南約150m）

【事故発生状況】

平成30年4月25日午前1時20分頃、市道3153号線を北進していた普通乗用自動車  
がJR宝塚線アンダーパス部を通過する際、道路冠水により被災し、走行不能となった。

冠水箇所のJR宝塚線アンダーパス部は、道路排水を集水樹で受けポンプで排水する構  
造となっている。今回、側溝に流入した落ち葉等が集水樹のスクリーンに集積し、排水不  
良を引き起こしたことにより道路冠水が発生した。

また、現場状況は、アンダーパス内に道路照明施設はなく、冠水状況を視認するのが困  
難であった。

【被害状況】

車両は、冠水区間への進入時の衝撃によりバンパーが破損し、車両のエンジン部に浸水  
し冠水区間を通過した後、煙が出て停車した。

運転者および同乗者2名に負傷者はなし。

【市の管理瑕疵】

落ち葉等の集積による排水構造物の排水不良  
冠水危険箇所としての注意喚起が不十分（夜間の視認不良等）

【対応経過】

- H30.4/25 1:45 宝塚警察より市道上に停車車両1台ありとの通報あり。  
宝塚警察による通行規制開始
- 1:46 防災センターより道路管理課へ緊急連絡  
降雨状況は10分3mm程度（16.5mm/h 1:30～2:20）
- 2:20 道路管理課職員3名、水防対応業者3名が現場に急行
- 2:40 現場到着、全面通行止めを開始、道路冠水状況確認（冠水水位55cm）  
現地設置ポンプにて排水作業開始、降雨は小康状態
- 3:00 停車車両は自走により運転者が手配したレッカー車へ移動  
車両の詳細な損傷状況については修理工場にて確認願う
- 3:33 排水完了
- 4:00 側溝等の清掃作業を完了し、交通開放
- 5:30 降雨終了及び状況監視終了