

## 平成29年度宝塚市通学路対策一覧表

小学校名: 良元小学校

No.	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度 (予定含む)
1	小林2丁目	交通量が多く、登下校時の横断には危険が伴う。	既設看板の見直し(更新)を行います。 歩道だまりにカラー舗装を施工します。 交差点マークを塗り直します。	市	H29-H30
2	中野町3丁目	見通しが悪い。交差点内に入らなければ安全確認ができない。	カーブミラーの設置箇所の調整します。	市	H29
3	小林5丁目	道幅が狭く、歩行者の安全確認がとりにくい。	歩行者や自転車を確認するためのカーブミラーは設置できません。 啓発看板を設置します。	市	H29-H30
4	小林1丁目から 小林2丁目	道が細い上に、交通量が多い。車の行き交いも難しい。 見通しはよいため、車はスピードを出している。	既設看板の見直し(更新)を行います。	市	H29-H30
5	小林1丁目	交通量が多いにもかかわらず、信号機がない。	路面標示「速度落とせ」を設置します。 横断用小旗を補充します。	市	H29-H30

【対策検討メンバー】 小学校、PTA、宝塚警察署、宝塚市道路管理課、宝塚市防犯交通安全課、宝塚市教育委員会

小学校名: 宝塚第一小学校

No.	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度 (予定含む)
1	南口	横断時間が短く、長い渋滞がおきる。	信号現示の時間調整を行います。	警察	H29
2	小浜3丁目	車が死角となり、児童が見えない。	啓発看板を設置します。	市	H29
3	南口1丁目	見通しが悪い。	現時点で行政のできる範囲の対策を行っておりますので、ボランティアの方々、保護者の見守りの継続をお願いいたします。	-	-
4	南口	自転車やバイクが下りずに直進し、歩行者と接触する。	路面シールを設置します。	市	H29-H30
5	宝梅1丁目	急勾配道路についての歩道整備等の安全対策について	隣接者の同意が得られれば蓋を設置します。 ガードパイプを設置いたします。 路肩のグリーン舗装を行います。 交差点内を赤色で着色します。	市	H29~

【対策検討メンバー】 小学校、PTA、宝塚警察署、宝塚市道路管理課、宝塚市防犯交通安全課、宝塚市教育委員会

小学校名:宝塚小学校

No.	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度 (予定含む)
1	川面3丁目	交通量が多く、速度を上げて車両が行き交っている。	カラー舗装を施工します。	市	H29
2	川面4丁目	危険車両がみられる。	車道上に路面標示を設置します。 老朽化している看板は交換を検討します。	市	H29-H30
3	旭町1丁目	整列して歩きにくい。	現在交差点の信号制御が国道176号線と連動しており、横断する信号待ちの児童が多くおられるとの事なので信号の連動を取りやめるように上申します。	警察	H30以降
4	清荒神1丁目	スクールゾーンへ進入する車両がある。	取締りを強化いたします。	警察	-
5	栄町2丁目	通勤途中の歩行者が多く、登校の列が途切れそうになる。	通学路であることを明示する看板の設置を検討します。	市	H29-H30

【対策検討メンバー】 小学校、PTA、宝塚警察署、宝塚市道路管理課、宝塚市防犯交通安全課、宝塚市教育委員会、兵庫県宝塚土木事務所

小学校名:長尾小学校

No.	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度 (予定含む)
1	山本駅付近	時間規制区域に進入してくる車両が多い。既設看板が劣化している。	路面に時間規制表示を施工します。 看板を更新いたします。	市	H29-30
2	山本駅付近	駐停車両が多く安全に通行できない。	外側線を北側に変更し、カラー舗装を施工します。	市	H29-30
3	山本東1丁目	カーブで見通しが悪く危険。	隣接者の同意がいただければ、街渠部分にカラー舗装を施工します。	市	H29-30
4	小学校付近	速いスピードで走行する車両が多い。	センターライン及び交差点内に導流帯を施工します。	市	H29
5	山本東3丁目	車道幅員が狭く、車両が離合できず、歩行者のスペースも確保できていない。	局部改良にて道路拡幅を行い、カラー舗装を施工し歩行スペースを確保します。	兵庫県	H30以降

【対策検討メンバー】 小学校、PTA、宝塚警察署、宝塚市道路管理課、宝塚市防犯交通安全課、宝塚市教育委員会

小学校名:西谷小学校

No.	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度 (予定含む)
1	大原野字下林	緩いカーブになっていて車がスピードを出すため危険	啓発看板を設置します。	市	H29-H30

【対策検討メンバー】 小学校、PTA、宝塚警察署、宝塚市道路管理課、宝塚市防犯交通安全課、宝塚市教育委員会、兵庫県宝塚土木事務所

小学校名:仁川小学校

No.	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度 (予定含む)
1	仁川旭ガ丘から 仁川月見ガ丘	交通量が多く歩道の境がなく危険。	文マークを設置します。 ガードレールに横断幕(啓発)を設置します。	市	H29
2	仁川北1丁目	交通量が多く歩道の境がなく危険。	白線標示及びカラー舗装を施工します。	市	H29
3	仁川月見ガ丘	朝、交通量が多く、スピードを出す車が多い。スピード落とせの看板設置。	啓発看板を設置します。	市	H29-H30
4	仁川月見ガ丘	朝、交通量が多く、一旦停止をしない車が多い。	宝塚警察より仁川交番に情報提供します。 学校より仁川交番へ立ち番依頼をお願いします。 規制標識を移設します。	警察	H30
5	鹿塩1丁目	交通量が多く歩道の境がなく危険、横断歩道までが狭い。通学路注意の標識、ミラーの設置。	歩行者や自転車を確認するためのカーブミラーは設置できません。 通学路注意の看板については大型看板に更新します。 横断歩道を応急補修します。	市・警察	H29

【対策検討メンバー】 小学校、PTA、宝塚警察署、宝塚市道路管理課、宝塚市防犯交通安全課、宝塚市教育委員会、兵庫県宝塚土木事務所

小学校名:西山小学校

No.	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度 (予定含む)
1	野上6丁目	一方通行逆走あり。	自治会の要望があれば、一方通行の部分解除(セットバック区間)を検討するとともに、取締を強化します。また出口に進入禁止標識を設置します。 ストップマークを施工します。	市・警察	H29-H30
2	野上6丁目	西側坂道からカーブミラーが見えにくい。一時停止設置希望。	主道路に一時停止を設置することは出来ません。 交差点マーク及び文マークを施工します。 啓発看板を設置します。	市・警察	H29-H30
3	宝梅2丁目	交通量が多い。横断歩道設置希望。	既設の横断歩道からの距離が近く横断歩道の新設は出来ません。 中央線を消去し、外側線及びカラー舗装(南側)を施工します。	市・警察	H29-H30
4	千種4丁目	交通量が多い。歩車分離式信号設置希望。	今の道路状況では信号機をつけることは難しいため、道路整備完了後に再検討します。	警察	-
5	宝梅2丁目および 野上4丁目	路上ペイント「止まれ」、横断歩道白線が薄くなっている。	道路標示「止まれ」の引き直しを行います。	警察	H29

【対策検討メンバー】 小学校、PTA、宝塚警察署、宝塚市道路管理課、宝塚市防犯交通安全課、宝塚市教育委員会

小学校名:末成小学校

No.	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度 (予定含む)
1	県道西宮宝塚線 市役所前バス停付近	歩道がない。歩道の設置または、歩行者用路側帯を設ける。	歩道の整備を実施します。	兵庫県	H29-H30
2	市道蔵人福井線	交差点が多いにも関わらず、路側帯がない。	カラー舗装を施工します。 横断歩道については、検討します。	市・警察	H29
3	亀井町内	交通量が多い。路側帯がない。注意看板の早期設置。	注意看板「スピード落とせ」を設置しましたが増設します。外側線及びカラー舗装を施工します。	市	H29
4	市道堂ノ前御所ノ前線	通学路用の歩道が狭く、子供達が車道にはみ出し危険。また、車による水はね泥はねで危険。	車道の舗装修繕を行います。	市	H29
5	東洋町	軽車両を除く車両の通行は禁止されているが、バイクが走り回り危険である。定期的に取り締まりを強化するとともに啓発看板を設置する必要がある。	路面標示「歩行者専用」を施工します。 啓発看板を設置します。	市	H29

【対策検討メンバー】 小学校、PTA、宝塚警察署、宝塚市道路管理課、宝塚市防犯交通安全課、宝塚市教育委員会

小学校名:中山桜台小学校

No.	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度 (予定含む)
1	市道中筋鳥脇線	通学中の児童に車両が突っ込むような事故が起きないように安全対策をお願いしたい。	ガードパイプを設置いたします。	市	H29-30

【対策検討メンバー】 小学校、PTA、宝塚警察署、宝塚市道路管理課、宝塚市防犯交通安全課、宝塚市教育委員会

小学校名:長尾台小学校

No.	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度 (予定含む)
1	花屋敷荘園3丁目	見通しが悪い。木の枝の剪定を希望する。	剪定を行います。	市	H29
2	花屋敷荘園1丁目	溝の蓋が滑りやすい。滑りにくい工夫を希望する。	川西市へ滑り止め対策について依頼します。	—	—
3	雲雀丘山手2丁目	カーブミラーの設置を希望する。	カーブミラーは自動車の安全確保のための施設となるので、歩行者や自転車のために設置することはできません。	—	—
4	つつじガ丘	歩道の上に樹木があり、歩道を通行できない。樹木の撤去を希望する。	地域の同意(自治会長名での要望書)があれば樹木(桜)の伐採を行うことは可能です。	市	H29~
5	雲雀丘山手1丁目	道路の舗装状態が悪い(割れたり、穴があったりする)ので改善してほしい。 また「通学路注意」の看板を設置してほしい。	舗装修繕いたします。 啓発看板を設置します。	市	H29~

【対策検討メンバー】 小学校、PTA、宝塚警察署、宝塚市道路管理課、宝塚市防犯交通安全課、宝塚市教育委員会、兵庫県宝塚土木事務所

小学校名:光明小学校

No.	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度 (予定含む)
1	光明町	車が駐車していることも有り、下校時危険。車止めや表示も必要。道路も傷んでいる。	カラー舗装を施工します。	市	H29
2	光明町	バイクや自動車がスピードを出すため危険。	横断歩道の補修について検討します。	警察	H29
3	学校北門周辺道路	道路が狭いためか、歩道を自転車が走り、歩行者が危険。	啓発看板を設置します。	市	
4	小林4丁目ほか	自転車乗り入れ箇所、街路樹、電柱が多いため、歩道が狭くなり危険を感じる。	無電柱化計画があり順次施工していく予定です。	兵庫県	H30～
5	堂ノ前御所ノ前線	無断駐車の車が多く、見通しが悪い。	啓発看板の設置を検討します。 地域の同意が得られれば、センターラインを消去します。	市	H29～

【対策検討メンバー】 小学校、PTA、宝塚警察署、宝塚市道路管理課、宝塚市防犯交通安全課、宝塚市教育委員会、兵庫県宝塚土木事務所

小学校名:末広小学校

No.	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度 (予定含む)
1	東洋町	道幅が狭いが、車がわりと通行するため、ぶつかりそうで危ない。	路肩にカラー舗装を施工します。	市	H29-30

【対策検討メンバー】 小学校、PTA、宝塚警察署、宝塚市道路管理課、宝塚市防犯交通安全課、宝塚市教育委員会、兵庫県宝塚土木事務所

小学校名:五月台小学校

No.	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度 (予定含む)
1	中山五月台7丁目	駐車場からの急な車やバイクの飛び出し。	学校または地域の方を通じてマンション管理人にご要望下さい。	学校	—
2	中山五月台6丁目	見通しが悪く、車がたくさん通る。(危険表示が少ない)	啓発看板を設置します。	市	H29-H30
3	中山五月台6丁目	見通しが悪く、車がたくさん通る。(危険表示が少ない)	センターラインの塗り直し及び交差点マークを設置します。 横断歩道の補修を検討します。	市・警察	H29～
4	中山五月台5丁目	見通しが悪く、車がたくさん通る。(危険表示が少ない)	啓発看板を設置します。	市	H29-30
5	中山五月台5丁目	見通しが悪く、車がたくさん通る。(危険表示が少ない)	指定通学路ではありません。また、車道の幅員も広く交差点マークの設置は必要ないと判断しました。	市	—

【対策検討メンバー】 小学校、PTA、宝塚警察署、宝塚市道路管理課、宝塚市防犯交通安全課、宝塚市教育委員会、兵庫県宝塚土木事務所

小学校名:丸橋小学校

No.	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度 (予定含む)
1	口谷東3丁目と 口谷西3丁目	交通量が非常に多く、信号がないため危険。 ミラー、横断歩道ありの標識の位置が悪く見えにくい。スピードを出す車が多く危険。	外側線及びカラー舗装(西側)を施工します。 啓発看板を設置します。 自治会の要望があれば、一時停止「止まれ」の路線の変更を検討します。	市	H29-H30
2	山本丸橋4丁目と 口谷西3丁目	朝も夕方も非常に交通量が多く、道路がカーブして見えづらい。雨天時は傘で通れず車道に出てしまい危険。	啓発看板を設置します。 外側線(東側)、交差点マークの設置。	市	H29-H30
3	山本野里1丁目と2丁目	一旦停止しない車があり危険。スピードを出す車が多く危険。白線はあるが狭い。道がカーブしていて車が見えにくく危険。	カラー舗装(西側)を施工します。	兵庫県	H29
4	口谷東3丁目	歩道車が停車。雨天時は傘で通れずに車道にでてしまい危険。草が伸びているときがあり、歩道が歩きにくく車道に出てしまい危険。	舗装打ち換え時に除根等を行います。切り下げ部を前後の歩道形状にするとともに、点字シートを撤去いたします。	市	H29~
5	山本野里2丁目	勾配が急なため、児童が飛び出す。	車両通行位置を明確化させるため、消えかかっている外側線を塗り直します。	兵庫県	H29

【対策検討メンバー】 小学校、PTA、宝塚警察署、宝塚市道路管理課、宝塚市防犯交通安全課、宝塚市教育委員会、兵庫県宝塚土木事務所

小学校名:高司小学校

No.	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度 (予定含む)
1	小林5丁目	車両の交通量が多いのに、歩道と車道の区別(線)がない。	白線の引き直しを行います。南側については、15cm程度前に出します。 啓発看板を設置します。	市	H29-H30

【対策検討メンバー】 小学校、PTA、宝塚警察署、宝塚市道路管理課、宝塚市防犯交通安全課、宝塚市教育委員会、兵庫県宝塚土木事務所

小学校名:山手台小学校

No.	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度 (予定含む)
1	山手台東1丁目	冬季、歩道路面が凍結しやすい。	凍結防止材を配布しておりますので散布願います。	市	-
2	山手台西3丁目	見通しが悪い	連絡があれば樹木を剪定します。 線形誘導標を設置します。	市	H29
3	山手台西4丁目	飛び出し注意	啓発看板を設置します。 交差点マークを設置します。 横断歩道の新設について検討します。	市	H29-H30
4	山本台2丁目	自転車のスピード出しすぎ。	啓発看板を設置します。	市	H29-H30
5	山手台西東5丁目	歩道が途切れている。	カラー舗装により、歩道をつなげます。	市	H29

【対策検討メンバー】 小学校、PTA、宝塚警察署、宝塚市道路管理課、宝塚市防犯交通安全課、宝塚市教育委員会、兵庫県宝塚土木事務所