

令和4年度修繕費明細

駐輪場名		金額
阪急山本北	照明ランプ点検外	7,480
逆瀬川	蛍光灯交換基本工料外	21,274
JR中山寺駅南	二段式ラック上段ラック修理	29,150
山本北	蛍光灯交換基本工料外	25,300
山本北	蛍光灯交換基本工料外	13,200
仁川駅前	パナソニック水銀ランプ外	28,600
JR中山寺駅南	蛍光灯交換基本工料外	9,680
仁川駅前	3号機コンベア修繕	451,000
売布神社	漏水調査	88,000
宝塚	技術料外	18,865
逆瀬川	男子トイレ壁タイル修繕	66,000
宝塚駅前	フラップ板カバー交換作業	144,100
中山南	自動火災報知設備緊急出動費	11,000
仁川駅前	スライドラック修理部品	50,600
売布神社駅南	1号機コンベア修繕	326,700
売布神社	シンク下配管工事	20,636
宝塚	天井照明補修外	8,800
仁川駅前	準高所蛍光灯取替外	12,320
山本北	準高所蛍光灯取替外	10,560
中山寺駅前	階段照明交換外	2,640
JR中山寺駅南	消火器格納箱外	322,300
宝塚	消防配管固定工事	33,000
売布神社駅南	準高所(スロープ)蛍光灯取替外	15,620
JR中山寺駅南	高度危険高所蛍光灯取替外	25,300
宝塚南口駅前	B号地灯ポール蛍光灯交換(高所)	16,060
仁川駅前	スライドラック用スタンション修繕	33,000
逆瀬川	基本電気工事・作業費外	46,090
山本北	準高所蛍光灯交換作業費外	19,800
宝塚駅前	フラップ修理対応	74,250
売布神社駅南	定期点検に伴う不具合箇所修理工事	88,000
山本北	蛍光灯交換作業費外	14,520
売布神社駅南	階段上高所蛍光灯交換作業費外	14,300
宝塚	基本工事費用外	39,930
仁川駅前	準高所蛍光灯交換作業費外	16,720
仁川駅前	ラック本体及びレール修繕及び調整	137,500
山本北	蛍光灯交換作業費外	8,580
逆瀬川外	パナソニック誘導灯電池交換外	55,110
JR中山寺南	蛍光灯交換作業費外	10,560
逆瀬川南	蛍光灯交換作業費外	12,100
仁川駅前	照明器具修理外	13,420

逆瀬川	受電設備点検に伴う発電機設置工事	58,300
宝塚駅前	フラップグリップアップ作業	71,500
小仁川	柵補修作業	68,200
逆瀬川外	簡易ランプ交換作業費外	71,610
逆瀬川外	蛍光灯交換作業(準高所)外	41,734
山本北	トイレ照明点灯管取替工事	8,800
仁川	電気設備点検に伴う不具合改修工事	311,542
宝塚	インターロッキング補修工事	321,200
山本北	蛍光灯交換作業費外	18,700
中山南	蛍光灯交換作業費外	12,100
中山南	40W蛍光灯同党LEDランプ外	33,880
修繕費計		3,359,631