

逆瀬川駅周辺重点整備地区 現況図

0 10 50 100 200 300m
S=1:5,000

INDEX

- 重点整備地区の区域界
- 歩道有効幅員2m以上
- 歩道有効幅員2m以下
- 歩道なし
- 音響式信号機あり
- 音響式信号機なし
- ※音響式信号機の有無は特定経路上にある信号機について整理したものである。
- 特定旅客施設
- 主要施設

