


# 宝塚駅周辺重点整備地区 現況図



## INDEX

- 重点整備地区的区域界
- 歩道有効幅員2m以上
- 歩道有効幅員2m以下
- 歩道なし
- 音響式信号機あり
- 音響式信号機なし
- 特定旅客施設
- 主要施設