

市内の被災状況写真

売布・小浜周辺

壊れた中国自動車道の橋脚と復旧工事 売布3丁目



自衛隊による家屋解体 売布2丁目



陥没した道路 売布4丁目



けたが落ちた歩道橋 売布3丁目



倒れた電柱 売布4丁目



市内の被災状況写真

売布・小浜周辺

阪急売布神社駅前 売布2丁目



倒れた豪撰寺の門 小浜5丁目



小浜地区では歴史を伝える
「町家」の多くが全半壊となり
ました

