

市内の被災状況写真

山本・中筋周辺

地震による地割れ 山本東2丁目



地震による家屋倒壊 山本東2丁



大きな被害を受け解体される長尾中学校の校舎 長尾町



市内の被災状況写真

山本・中筋周辺



震度 7 を記録した J R 中山寺駅北側の被害 中筋 3、4 丁目



中筋 2 丁目の八幡神社。国指定重要文化財の本殿が倒壊

