

# 水質試験年報

平成21年度版  
(2009年度)

宝塚市上下水道局施設部  
浄水課(水質検査室)



平成21年度(平成21年4月から平成22年3月)に実施した水質検査結果をまとめ、「平成21年度宝塚市上下水道局水質試験年報」を発刊いたしました。

平成23年(2011年)3月  
宝塚市上下水道局施設部  
浄水課(水質検査室)

## 目 次

1 水質検査体制	
(1) 水質基準について	..... 2 ページ
(2) 検査方法	..... 8 ページ
(3) 主要検査機器一覧	..... 9 ページ
2 宝塚市の水道水について	..... 11 ページ
(1) 水源(原水)の状況	
(2) 給水栓水の状況	
3 净水水質検査結果	
(1) 給水栓水(一日一回以上行う検査)	..... 31 ページ
(2) 給水栓水	
東消防署西谷出張所	玉瀬浄水場系統 ..... 34 ページ
水質試験所	惣川浄水場系統 ..... 38 ページ
ゆずり葉緑地	惣川(生瀬経由)浄水場系統 ..... 42 ページ
雲雀丘サービスステーション	川面浄水場系統 ..... 46 ページ
安倉中保育所	小浜浄水場系統 ..... 50 ページ
宝塚市上下水道局	小林浄水場系統 ..... 54 ページ
高司ふれ愛公園	亀井浄水場系統 ..... 58 ページ
中山台サービスステーション	小浜、多田浄水場系統 ..... 62 ページ
武庫山公園	惣川(生瀬経由)・小林浄水場系統 ..... 66 ページ
(3) 浄水場出口及び配水地	
玉瀬浄水	..... 72 ページ
惣川浄水	..... 76 ページ
川面浄水	..... 80 ページ
小浜浄水	..... 84 ページ
小林浄水	..... 88 ページ
亀井浄水	..... 92 ページ
兵庫県企業庁 多田浄水(中筋下配水池)	..... 96 ページ
4 原水水質試験結果	
(1) 浄水場原水	
玉瀬浄水場原水	..... 102 ページ
惣川浄水場原水	..... 106 ページ
小浜浄水場浅井戸原水	..... 110 ページ
小浜浄水場深井戸原水	..... 114 ページ
武庫川(小林浄水場原水 武庫川取水口)	..... 118 ページ

(2) 浅井戸	.....123 ページ
小浜浅井戸 1号 (小浜浄水場)	
川面浅井戸 (川面浄水場)	
小浜第3浅井戸 (小浜浄水場)	
小林浅井戸 1号 (小林浄水場)	
小林浅井戸 2号 (小林浄水場)	
高松浅井戸 (高松浄水場)	
(3) 深井戸	.....129 ページ
亀井第1深井戸 (亀井町 12番 33号)	
川面第1深井戸 (旭町 3丁目 92番地)	
川面第2深井戸 (小浜 3丁目 15番 2号)	
川面第3深井戸 (美座 2丁目 6番 2号)	
川面第4深井戸 (美座 2丁目 10番 1号)	
小浜第1深井戸 (小浜 2丁目 1番 1号)	
小浜第3深井戸 (小浜 1丁目 1番 1号)	
小浜第4深井戸 (小浜 2丁目 5番)	
小浜第5深井戸 (小浜 3丁目 5番 20号)	
小林第1深井戸 (伊予志 4丁目 1番 51号)	
小林第2深井戸 (東洋町 1番 3号)	
小林第3深井戸 (末広町 3番 1号)	
小林第4深井戸 (亀井町 1番 23号)	
小林第5深井戸 (伊予志 2丁目 6番)	
小林第6深井戸 (末広町 78番 1号)	
亀井第2深井戸 (亀井町 9番 46号)	
亀井第3深井戸 (高松町 1番 87号)	
亀井第4深井戸 (伊予志 4丁目 17番 2号)	
亀井第5深井戸 (亀井町 14番 3号)	
(4) 貯水池	.....143 ページ
川下川貯水池取水塔付近 (貯水池上流部)	
川下川貯水池 (貯水池下流部 惣川浄水場取水口付近)	
川下川 (貯水池入口)	
惣川 (長尾山溪流取水口)	
僧川 (切畠溪流取水口)	
新田川 (立合新田溪流取水口)	
深谷貯水池 (水位観測点)	
5 農薬試験結果	.....149 ページ
6 その他の試験結果	
(1) 公道等不明水の調査結果	.....169 ページ
(2) 局内依頼調査結果	.....171 ページ
(3) 一般給水栓水の問い合わせ	.....173 ページ