

# 水質試験年報

平成22年度版  
(2010年度)

宝塚市上下水道局施設部  
浄水課(水質検査室)



平成22年度(平成22年4月から平成23年3月)に実施した水質検査結果をまとめ、「平成22年度宝塚市上下水道局水質試験年報」を発刊いたしました。

平成24年(2012年)3月  
宝塚市上下水道局施設部  
浄水課(水質検査室)

## 目 次

1	水質検査体制		
(1)	水質基準について	..... 1 ページ	
(2)	検査方法	..... 8 ページ	
(3)	検査機器一覧	..... 9 ページ	
2	宝塚市の水道水について	..... 11 ページ	
(1)	水源(原水)の状況		
(2)	給水栓水の状況		
3	浄水水質検査結果		
(1)	給水栓水(一日一回以上行う検査)	..... 31 ページ	
(2)	給水栓水		
	東消防署西谷出張所	玉瀬浄水場系統	..... 33 ページ
	水質試験所	惣川浄水場系統	..... 37 ページ
	ゆずり葉緑地	惣川(生瀬経由)浄水場系統	..... 41 ページ
	雲雀丘サービスステーション	川面浄水場系統	..... 45 ページ
	安倉中保育所	小浜浄水場系統	..... 49 ページ
	宝塚市上下水道局	小林浄水場系統	..... 53 ページ
	高司ふれ愛公園	亀井浄水場系統	..... 57 ページ
	中山台サービスステーション	小浜、多田浄水場系統	..... 61 ページ
	武庫山公園	惣川(生瀬経由)・小林浄水場系統	..... 65 ページ
(3)	浄水場出口及び配水地		
	玉瀬浄水	..... 69 ページ	
	惣川浄水	..... 73 ページ	
	川面浄水	..... 77 ページ	
	小浜浄水	..... 81 ページ	
	小林浄水	..... 85 ページ	
	亀井浄水	..... 89 ページ	
	兵庫県企業庁 多田浄水(中筋下配水池)	..... 93 ページ	
4	原水水質試験結果		
(1)	浄水場原水		
	玉瀬浄水場原水	..... 97 ページ	
	惣川浄水場原水	.....101 ページ	
	小浜浄水場浅井戸原水	.....105 ページ	
	小浜浄水場深井戸原水	.....109 ページ	
	武庫川(小林浄水場原水 武庫川取水口)	.....113 ページ	

(2) 浅井戸	……117 ページ
小浜浅井戸1号 (小浜浄水場)	
川面浅井戸 (川面浄水場)	
小浜第3浅井戸 (小浜浄水場)	
小林浅井戸1号 (小林浄水場)	
小林浅井戸2号 (小林浄水場)	
高松浅井戸 (高松浄水場)	
(3) 深井戸	……121 ページ
亀井第1深井戸 (亀井町12番33号)	
川面第1深井戸 (旭町3丁目92番地)	
川面第2深井戸 (小浜3丁目15番2号)	
川面第3深井戸 (美座2丁目6番2号)	
川面第4深井戸 (美座2丁目10番1号)	
小浜第1深井戸 (小浜2丁目1番1号)	
小浜第3深井戸 (小浜1丁目1番1号)	
小浜第4深井戸 (小浜2丁目5番)	
小浜第5深井戸 (小浜3丁目5番20号)	
小林第1深井戸 (伊子志4丁目1番51号)	
小林第2深井戸 (東洋町1番3号)	
小林第3深井戸 (末広町3番1号)	
小林第4深井戸 (亀井町1番23号)	
小林第5深井戸 (伊子志2丁目6番)	
小林第6深井戸 (末広町78番1号)	
亀井第2深井戸 (亀井町9番46号)	
亀井第3深井戸 (高松町1番87号)	
亀井第4深井戸 (伊子志4丁目17番2号)	
亀井第5深井戸 (亀井町14番3号)	
(4) 貯水池	……133 ページ
川下川貯水池取水塔付近 (貯水池上流部)	
川下川貯水池 (貯水池下流部 惣川浄水場取水口付近)	
川下川 (貯水池入口)	
惣川 (長尾山溪流取水口)	
僧川 (切畑溪流取水口)	
新田川 (立合新田溪流取水口)	
深谷貯水池 (水位観測点)	
5 農薬試験結果	……137 ページ
6 浄水場水処理対応	……155 ページ
7 その他の試験結果	……156 ページ
(1) 公道等不明水の調査結果	
(2) 局内依頼調査結果	
(3) 一般給水栓水の問い合わせ	