

| 施設種別       |    | 施設名                     | 構造        | 階数  | 床面積(㎡) | Is値  | 備考                    |
|------------|----|-------------------------|-----------|-----|--------|------|-----------------------|
| ②庁舎        | 1  | 東消防署米谷出張所               | 鉄筋コンクリート造 | 2階建 | 207    | 0.79 | 補強済 Is=0.58→0.79(H24) |
| ④学校園以外の避難所 | 1  | 宝塚自然の家(屋内活動場)           | 鉄骨造       | 平家建 | 344    | 0.58 |                       |
|            | 2  | 共同利用施設売布会館<br>(併設めふ保育所) | 鉄筋コンクリート造 | 2階建 | 538    | 0.61 | 補強済 Is=0.31→0.61(H24) |
|            | 3  | 地域利用施設光明会館              | 鉄骨造       | 2階建 | 404    | 0.62 | 補強済 Is=0.27→0.62(H25) |
|            | 4  | 共同利用施設中山寺会館             | 鉄筋コンクリート造 | 2階建 | 311    | 0.62 | 補強済 Is=0.21→0.62(H26) |
|            | 5  | ひらい人権文化センター(別館)         | 鉄筋コンクリート造 | 3階建 | 359    | 0.70 | 補強済 Is=0.22→0.70(H26) |
|            | 6  | 共同利用施設鹿塩会館              | 鉄筋コンクリート造 | 2階建 | 314    | 0.61 | 補強済 Is=0.29→0.61(H26) |
|            | 7  | 共同利用施設山本台会館             | 鉄筋コンクリート造 | 2階建 | 312    | 0.63 | 補強済 Is=0.28→0.63(H27) |
|            | 8  | 共同利用施設長尾南会館             | 鉄筋コンクリート造 | 2階建 | 516    | 0.62 | 補強済 Is=0.38→0.62(H27) |
|            | 9  | 共同利用施設安倉会館              | 鉄筋コンクリート造 | 2階建 | 500    | 0.86 | 補強済 Is=0.38→0.86(H28) |
|            | 10 | 共同利用施設旭町会館              | 鉄筋コンクリート造 | 2階建 | 313    | 0.83 | 補強済 Is=0.39→0.83(H28) |
|            | 11 | くらんど人権文化センター(別館)        | 鉄筋コンクリート造 | 2階建 | 1,111  | 0.61 | 補強済 Is=0.31→0.61(H29) |
|            | 12 | くらんど人権文化センター(本館)        | 鉄筋コンクリート造 | 3階建 | 885    | 0.61 | 補強済 Is=0.53→0.61(H29) |
|            | 13 | 共同利用施設美幸会館              | 鉄筋コンクリート造 | 2階建 | 557    | 0.77 | 補強済 Is=0.43→0.77(H29) |
|            | 14 | 共同利用施設川面会館              | 鉄筋コンクリート造 | 2階建 | 310    | 0.73 | 補強済 Is=0.43→0.73(H30) |
|            | 15 | 共同利用施設小林会館              | 鉄筋コンクリート造 | 2階建 | 510    | 0.64 | 補強済 Is=0.44→0.64(R1)  |
|            | 16 | 共同利用施設中筋会館              | 鉄筋コンクリート造 | 2階建 | 508    | 0.86 | 補強済 Is=0.46→0.86(R2)  |
|            | 17 | 共同利用施設仁川会館              | 鉄筋コンクリート造 | 3階建 | 310    | 0.74 | 補強済 Is=0.47→0.74(R3)  |
|            | 18 | 地域利用施設美座会館              | 鉄骨造       | 平家建 | 408    | 0.65 | 補強済 Is=0.48→0.65(R4)  |
|            | 19 | 共同利用施設小浜会館              | 鉄筋コンクリート造 | 2階建 | 310    | 0.73 | 補強済 Is=0.48→0.73(R5)  |
|            | 20 | 共同利用施設福井会館              | 鉄筋コンクリート造 | 2階建 | 147    | 0.75 | 補強済 Is=0.58→0.75(R6)  |
|            | 21 | 共同利用施設御所の前会館            | 鉄筋コンクリート造 | 2階建 | 121    | 0.61 |                       |
|            | 22 | 共同利用施設高司会館              | 鉄筋コンクリート造 | 2階建 | 312    | 0.65 |                       |
|            | 23 | まいたに人権文化センター            | 鉄筋コンクリート造 | 2階建 | 614    | 0.69 |                       |
|            | 24 | ひらい人権文化センター(本館)         | 鉄筋コンクリート造 | 2階建 | 360    | 0.74 |                       |
|            | 25 | 共同利用施設伊子志会館             | 鉄筋コンクリート造 | 平家建 | 120    | 0.94 |                       |
|            | 26 | 共同利用施設松ガ丘会館             | 鉄筋コンクリート造 | 平家建 | 120    | 1.18 |                       |
|            | 27 | 共同利用施設泉町会館              | 鉄筋コンクリート造 | 平家建 | 120    | 1.77 |                       |
| ⑤特定建築物等    | 1  | 口腔保健センター                | 鉄筋コンクリート造 | 2階建 | 612    | 0.33 |                       |
|            | 2  | 宝塚自然の家(本館研修棟)           | 鉄筋コンクリート造 | 2階建 | 884    | 0.51 |                       |
|            | 3  | 蔵人共同浴場                  | 木造        | 2階建 | 418    | 0.63 |                       |
|            | 4  | 伊藤忠グラウンド旧花屋敷独身寮(1)      | 鉄筋コンクリート造 | 5階建 | 5,141  | 0.23 |                       |
|            | 5  | 伊藤忠グラウンド旧花屋敷独身寮(2)      | 鉄筋コンクリート造 | 5階建 | 1,203  | -    | 耐震診断未実施               |
|            | 6  | シルバー人材センター              | 鉄筋コンクリート造 | 3階建 | 546    | 0.64 | 補強済 Is=0.21→0.64(H27) |
|            | 7  | 末広体育館                   | 鉄筋コンクリート造 | 平家建 | 1,983  | 0.64 | 補強済 Is=0.48→0.64(H24) |
|            | 8  | 平井保育所                   | 鉄骨造       | 平家建 | 442    | 0.65 | 補強済 Is=0.30→0.65(H25) |
|            | 9  | 教育総合センター分室              | 鉄筋コンクリート造 | 2階建 | 701    | 0.65 | 補強済 Is=0.54→0.65(H24) |
|            | 10 | 文化創造館                   | 鉄筋コンクリート造 | 3階建 | 1,242  | 0.60 | 補強済 Is=0.40→0.60      |
|            | 11 | 自然休養村センター               | 鉄筋コンクリート造 | 2階建 | 517    | 0.75 | 補強済 Is=0.23→0.75(R1)  |
|            | 12 | ベガホール・中央図書館             | 鉄筋コンクリート造 | 4階建 | 4,440  | 0.63 |                       |
|            | 13 | 川面保育所                   | 鉄筋コンクリート造 | 平家建 | 257    | 0.65 |                       |
|            | 14 | めふ保育所                   | 鉄筋コンクリート造 | 2階建 | 624    | 0.71 |                       |
|            | 15 | 高司児童館                   | 鉄筋コンクリート造 | 平家建 | 368    | 0.78 |                       |
|            | 16 | わかさ保育所                  | 鉄筋コンクリート造 | 2階建 | 1,806  | 1.03 |                       |
|            | 17 | 長尾山霊園管理棟                | 鉄骨造       | 平家建 | 180    | 1.03 |                       |
|            | 18 | 宝塚自然の家(本館宿泊棟)           | 鉄筋コンクリート造 | 3階建 | 776    | 1.12 |                       |
|            | 19 | 逆瀬川保育所                  | 鉄筋コンクリート造 | 平家建 | 350    | 1.18 |                       |
|            | 20 | あけぼの集会所                 | 鉄筋コンクリート造 | 平家建 | 173    | 1.45 |                       |