

Is<sub>c</sub>値=0.60

施設種別		施設名	構造	階数	床面積(㎡)	Is <sub>c</sub> 値	備考
②庁舎	1	東消防署米谷出張所	鉄筋コンクリート造	2階建	207	0.79	補強済 Is=0.58→0.79(H24)
④学校園以外の避難所	1	宝塚自然の家(屋内活動場)	鉄骨造	平家建	344	0.58	
	2	共同利用施設売布会館 (併設めふ保育所)	鉄筋コンクリート造	2階建	538	0.61	補強済 Is=0.31→0.61(H24)
	3	地域利用施設光明会館	鉄骨造	2階建	404	0.62	補強済 Is=0.27→0.62(H25)
	4	共同利用施設中山寺会館	鉄筋コンクリート造	2階建	311	0.62	補強済 Is=0.21→0.62(H26)
	5	ひらい人権文化センター(別館)	鉄筋コンクリート造	3階建	359	0.70	補強済 Is=0.22→0.70(H26)
	6	共同利用施設鹿塩会館	鉄筋コンクリート造	2階建	314	0.61	補強済 Is=0.29→0.61(H26)
	7	共同利用施設山本台会館	鉄筋コンクリート造	2階建	312	0.63	補強済 Is=0.28→0.63(H27)
	8	共同利用施設長尾南会館	鉄筋コンクリート造	2階建	516	0.62	補強済 Is=0.38→0.62(H27)
	9	共同利用施設安倉会館	鉄筋コンクリート造	2階建	500	0.86	補強済 Is=0.38→0.86(H28)
	10	共同利用施設旭町会館	鉄筋コンクリート造	2階建	313	0.83	補強済 Is=0.39→0.83(H28)
	11	くらんど人権文化センター(別館)	鉄筋コンクリート造	2階建	1,111	0.61	補強済 Is=0.31→0.61(H29)
	12	くらんど人権文化センター(本館)	鉄筋コンクリート造	3階建	885	0.61	補強済 Is=0.53→0.61(H29)
	13	共同利用施設美幸会館	鉄筋コンクリート造	2階建	557	0.77	補強済 Is=0.43→0.77(H29)
	14	共同利用施設川面会館	鉄筋コンクリート造	2階建	310	0.73	補強済 Is=0.43→0.73(H30)
	15	共同利用施設小林会館	鉄筋コンクリート造	2階建	510	0.64	補強済 Is=0.44→0.64(R1)
	16	共同利用施設中筋会館	鉄筋コンクリート造	2階建	508	0.86	補強済 Is=0.46→0.86(R2)
	17	共同利用施設仁川会館	鉄筋コンクリート造	3階建	310	0.74	補強済 Is=0.47→0.74(R3)
	18	地域利用施設美座会館	鉄骨造	平家建	408	0.65	補強済 Is=0.48→0.65(R4)
	19	共同利用施設小浜会館	鉄筋コンクリート造	2階建	310	0.73	補強済 Is=0.48→0.73(R5)
	20	共同利用施設福井会館	鉄筋コンクリート造	2階建	147	0.75	補強済 Is=0.58→0.75(R6)
	21	共同利用施設御所の前会館	鉄筋コンクリート造	2階建	121	0.61	
	22	共同利用施設高司会館	鉄筋コンクリート造	2階建	312	0.65	
	23	まいたに人権文化センター	鉄筋コンクリート造	2階建	614	0.69	
	24	ひらい人権文化センター(本館)	鉄筋コンクリート造	2階建	360	0.74	
	25	共同利用施設伊子志会館	鉄筋コンクリート造	平家建	120	0.94	
	26	共同利用施設松ガ丘会館	鉄筋コンクリート造	平家建	120	1.18	
	27	共同利用施設泉町会館	鉄筋コンクリート造	平家建	120	1.77	
⑤特定建築物等	1	口腔保健センター	鉄筋コンクリート造	2階建	612	0.33	
	2	宝塚自然の家(本館研修棟)	鉄筋コンクリート造	2階建	884	0.51	
	3	蔵人共同浴場	木造	2階建	418	0.63	
	4	伊藤忠グラウンド旧花屋敷独身寮(1)	鉄筋コンクリート造	5階建	5,141	0.23	
	5	伊藤忠グラウンド旧花屋敷独身寮(2)	鉄筋コンクリート造	5階建	1,203	-	耐震診断未実施
	6	シルバー人材センター	鉄筋コンクリート造	3階建	546	0.64	補強済 Is=0.21→0.64(H27)
	7	末広体育館	鉄筋コンクリート造	平家建	1,983	0.64	補強済 Is=0.48→0.64(H24)
	8	平井保育所	鉄骨造	平家建	442	0.65	補強済 Is=0.30→0.65(H25)
	9	教育総合センター分室	鉄筋コンクリート造	2階建	701	0.65	補強済 Is=0.54→0.65(H24)
	10	文化創造館	鉄筋コンクリート造	3階建	1,242	0.60	補強済 Is=0.40→0.60
	11	自然休養村センター	鉄筋コンクリート造	2階建	517	0.75	補強済 Is=0.23→0.75(R1)
	12	ベガホール・中央図書館	鉄筋コンクリート造	4階建	4,440	0.63	
	13	川面保育所	鉄筋コンクリート造	平家建	257	0.65	
	14	めふ保育所	鉄筋コンクリート造	2階建	624	0.71	
	15	高司児童館	鉄筋コンクリート造	平家建	368	0.78	
	16	わかさ保育所	鉄筋コンクリート造	2階建	1,806	1.03	
	17	長尾山霊園管理棟	鉄骨造	平家建	180	1.03	
	18	宝塚自然の家(本館宿泊棟)	鉄筋コンクリート造	3階建	776	1.12	
	19	逆瀬川保育所	鉄筋コンクリート造	平家建	350	1.18	
	20	あけぼの集会所	鉄筋コンクリート造	平家建	173	1.45	