

宝塚市通学路対策一覧表
通学路の安全点検状況(合同点検学校報告様式)

学校名 良元小学校

番号	通学路の危険・要注意箇所	路線名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度 (予定含む)
1	小林5丁目	市道219号線 市道木瀬開地棟方線	道が狭い。車がよく出てくるため、ミラーを設置してもらえれば、接触事故を起こしにくい。止まれの横にもミラーが欲しい。	設定基準を満たさないためカーブミラーの設置はできません。交差点マークを設置しました。止まれの塗り直しを行います。	道路管理課 宝塚警察	R7
2	小林5丁目	市道226号線	交通量が多いので心配(特に見守りが無い時)点滅信号が付けて欲しい。下校時間が特に心配です。	外側線の設置を行いました。ガードパイプに反射テープの設置を行いました。	道路管理課	R7
3	小林5丁目	市道226号線	交通量が多いので心配、渡るのも心配。何らかの対応ができないか検討して欲しい。どうしても、複数で渡るのに子どもが止まるので、しっかりとした車止めが欲しい。1本は、ついでにありますが、2本ぐらいあれば、もっと安心できます。	反射板の設置を行いました。	道路管理課	R7
4	小林5丁目	市道219号線 市道中野線	車通りが多いのが心配。継続して、合同点検で見守って欲しい。	弁柄舗装を行います。	道路管理課	R7～
5	高司1丁目	県道337号線	駐車場から出てくる車が多い。下校時や、遊びに行く時などに心配。何らかの対応を検討して欲しい。「警戒標識「通学路」を設置します。路面標示「速度落せ」を設置します。」という対応すると言われたが、通学路を示すものがなされていません。よろしく願います。	令和5年度に電柱横断幕を設置済みです。	宝塚土木事務所	R7
6	高司1丁目	市道3307号線	時間帯によっては交通量が多い。継続して、合同点検で見守って欲しい。スピードを落とせの看板が見にくいので見やすくしてほしい。通学路が分かるようにして欲しい。	文マークの設置を行いました。	道路管理課	R7
7	小林2丁目	市道逆瀬川仁川線	片道しか歩道がなく、交通量も多い。スピードをだしていることもある。お店等では、買い物客が歩道にまで出ていることもあり(八百屋)子供たちが車道を歩かざるを得ない場合もある。道が狭く、歩道もない。駅から降りてくる自転車などが危険。できれば、週に何度か、交番から警官が来て一緒に見守って欲しい。	不定期巡回を行います。	宝塚警察	R7
8	小林4丁目	市道3669号線	交通量が多い。見晴らしはよいが、停まってくれる車も少ない。スピードを落とさずにはいられないカラー塗装ができないでしょうか。本当は、地域の方もこれまでに訴えられているとおり、信号を付けて欲しい。一本手前の交差点でも3学期に子どもが引かれる事案があった。大事故が起る前に考えて欲しい。	啓発看板位置の高さを変更します。	防犯交通安全課	R7

対策メンバー
宝塚市教育委員会
小学校、PTA
宝塚警察

宝塚市防犯交通安全課
宝塚市道路管理課

宝塚市通学路対策一覧表
通学路の安全点検状況(合同点検学校報告様式)

学校名 宝塚第一小学校

番号	通学路の危険・要注意箇所	路線名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度 (予定含む)
1	野上2丁目	市道371号線	病院前に駐車している多数の車が車道にはみ出している。道幅が狭くなり、通行車と歩行者が迫り、危険を感じる。 (対策)子ども達が真ん中を通るのを防ぐためにも、グリーンゾーン塗装希望。	外側線の設置を検討します。	道路管理課	R7～
2	中州1丁目	県道16号線	県道16号線を走る車が、黄色信号を慌てて急スピードで交差点を通り抜けるが、歩行者信号は既に青になっている。歩行者が横断歩道を渡る途中に車が急スピードで抜ける形となり大変危険を感じる。歩行者と接触寸前なのを幾度となく見かける。	信号現示時間を調整します。 児童に車両の確認を行うよう指導します。	宝塚警察 学校	R7
3	野上1丁目	市道北畑ハクサリ線	グリーンゾーン等の塗装が剥けてきている。進入禁止時間の通行も気になる。 (対策)再塗装と車両通行禁止7:30～8:30の路面標示希望。	道路幅員が狭いため路面標示(時間帯規制)の設置は困難です。 優先順位を勘案し、グリーンベルトの再塗装を行います。	道路管理課	R7～
4	武庫山2丁目	神戸水道4号線	車の通行が多く、かなりの下り坂のため車旗当番が欠かせない場所になっている。特に、下校時は、減速しない車が多く危険で接触しそうな事案がでている。 (対策)①点滅信号をつけるのはどうか。信号があるとブレーキを踏む。(坂が急なため信号は逆に危険な可能性もある。)	啓発看板を「スピード落せ」に更新しました。	防犯交通安全課	R7
5	武庫山1丁目	神戸水道4号線	車・自転車の通行量が多く、また児童も480人が通るため、旗当番が欠かせない場所になっている。 (対策)①点滅信号をつけるのはどうか。信号があるとブレーキを踏む。②自転車は減速の案内を電柱に貼る。少し意識する人が増えれば安心ではないか。	信号の設置について、要望していますが、現時点では不可となります。 啓発看板を「スピード落せ」に更新しました。	宝塚警察 防犯交通安全課	R7
6	武庫山1丁目の坂	市道868号線	五差路の交差点から武庫山1丁目の坂を登ったところにグリーンベルトを塗装してほしい。	グリーンベルトの設置を行います。	道路管理課	R7～
7	武庫山1丁目付近 五差路	神戸水道4号線	下校時の数中交差点で、写真の黄色い箇所を通る際に、横断歩道がないところを渡ります。(側道から車がでできます)、横に広がりがちなので危ないです。旗当番していても、大きな横断歩道を渡り切った後ハラハラすることがあります。 (対策)ボールの位置と線の引き方の見直し	経過観察とします。	—	R7
8	南口駅前郵便局前	聖天通り線	南口再開発の完成までは、サンビオラ側のみの通行となるため、児童と通勤者との交差が生じている。 (対策)早期に歩道の工事を行うように、工事計画の見直しを打診。	現在歩行者の通行は可能です。	—	R7
9	湯本町～南口駅 通学路	県道337号線	歩道が狭いところに、レジデンスの約70名が長蛇の列にいくため、自転車等も通る。グランジスのオープンに伴い、広くなったことで、セブンイレブン前でわたってしまい南口駅前まで行く方が安全ではないか。 (課題)歩道の拡張	通学路の変更を検討します。	学校	R7
10	湯本町～南口駅 マンション前	県道337号線	グランジスの駐車場から建物へ道路を横断する人がかなり多い。駐車場の位置に問題があり、横断歩道を渡るように子どもたちに指導をしているが、ガードマンを含めた大人がやっているのので説得力がない。 (対策)中央部に横断歩道を設置してはどうか。信号は不要。	阪急阪神不動産により乱横断防止柵を設置しました。	阪急阪神不動産	R7
11	南口1丁目点滅信号	聖天通り線	480人が通過する。一気に通過をすと通行の妨げになるため、旗当番は欠かせない。点滅信号に気づかず止まらない車がいる。 (対策)プログラムができるなら、7:45～8:15は時差で、それ以外は点滅ではどうか。	児童に点滅信号を守るよう指導します。 速度落とせの路面標示を設置します。	小学校 道路管理課	R7
12	宝塚第一小学校 北東 小逆瀬川南踏切前	市道848号線	踏切前の交差点を横断する児童が多く、危険を感じる。	踏切前の停止線、文マーク、外側線の引き直しを行います。	道路管理課	R7

対策メンバー
宝塚市教育委員会
小学校、PTA
宝塚警察

宝塚市防犯交通安全課
宝塚市道路管理課

宝塚市通学路対策一覧表
 通学路の安全点検状況(合同点検学校報告様式)

学校名 宝塚小学校

番号	通学路の危険・要注意箇所	路線名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度 (予定含む)
1	川面6丁目	市道514号線	歩行者用の「止まれマーク」(足形)が薄くなっている。	足形マークの塗り直しを行いました。	防犯交通安全課	R7
2	宝塚市道583号線	宝塚市道583号線	水路に蓋を取り付けてほしい。	側溝の片側の壁が民地のため、蓋の設置は困難です。	道路管理課	-
3	川面5丁目	市道2260号線	溝に蓋や網等を取り付けてほしい。ネズミやアライグマが通っている。	蓋や網、野生動物対策は具体的な被害状況等をご確認の上、改めてご相談ください。	-	-
4	川面街道	市道東山南池田線	登校時間の通行規制があるが、許可書のない車が多く通行している。	不定期に見回りを行います。	宝塚警察	R7

対策メンバー
 宝塚市教育委員会
 小学校、PTA
 宝塚警察
 宝塚市防犯交通安全課
 宝塚市道路管理課

宝塚市通学路対策一覧表
 通学路の安全点検状況(合同点検学校報告様式)

学校名 西谷小学校

番号	通学路の危険・要注意箇所	路線名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度 (予定含む)
1	同道橋前交差点	県道33号線	信号が撤去され、スピードを出している車が多い。子どもが横断しようとしても止まらない車がよくある。	県、市の合同でハード面の対策は実施済 警察の立番等のソフト面での対策を継続して実施。	道路管理課 兵庫県 宝塚警察	R7
2	宝塚市消防団長谷分団器具庫前の横断歩道	県道68号線	西から東への道路がカーブになっており、子どもの横断が見えにくい。	外側線の設置を行います。 ガードパイプに反射テープの設置を行います。 新設ポールに横断旗及び箱を設置しました。	兵庫県 防犯交通安全課	R7

対策メンバー
 宝塚市教育委員会 阪神北県民局道路2課
 小学校、PTA 宝塚市防犯交通安全課
 宝塚警察 宝塚市道路管理課

宝塚市通学路対策一覧表
 通学路の安全点検状況(合同点検学校報告様式)

学校名 仁川小学校

番号	通学路の危険・要注意箇所	路線名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度 (予定含む)
1	宝塚市NO3845カーブミラー	市道2523号線	T字路の突き当りに設置されているカーブミラーが車の通りの少ない方向にしか向いておらず、交通量の多い方向からは歩行者が見えづらい状況になっていて危険	カーブミラーの設置を行いました。	道路管理課	R7
2	仁川月見ヶ丘	市道37号線	一時停止の線が歩道から距離が近く見通しが悪い。 通りの先にコンビニができたことで業者等の他地域からの自動車も多く通るようになった事もあり、歩道と歩道の切れ目の横断に危険を感じる事が多くなった	交差点マークの設置を行いました。 停止線位置を変更が可能か検討します。	道路管理課 宝塚警察	R7
3	学校南東側交差点	市道高丸山線	交通量が多く、登校時に多数の児童が通るため危険	文マークの塗りなおしを行いました。 交差点マークの設置を行いました。 横断旗の補充を行いました。	道路管理課 防犯交通安全課	R7
4	仁川団地 交差点	79号線	児童が橋の前を渡るときに旗当番の方がいないと危険	歩道に越境している樹木について所有者を確認し、指導を行います。 外側線とグリーンベルトを設置します。 横断歩道の設置は困難です。	道路管理課 学校 宝塚警察	R7~

対策メンバー
 宝塚市教育委員会
 小学校、PTA
 宝塚警察
 宝塚市防犯交通安全課
 宝塚市道路管理課

宝塚市通学路対策一覧表
通学路の安全点検状況(合同点検学校報告様式)

学校名 西山小学校

番号	通学路の危険・要注意箇所	路線名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度 (予定含む)
1	野上6丁目	市道371号線	スクールゾーンですが登校時間でも進入車両の出入りがある。自転車同士の事故もおきており、非常に危険。	カーブミラーの角度を修正しました。 スクールゾーン標識の角度を修正します。 不定期巡回を実施します。	道路管理課 宝塚警察	R7
2	千種4丁目 マンション付近	市道1382号線	朝の交通量が多く、立ち番だけでは不安。子供がわたり終わる前に、車が進入しかけることがある。スピードを落とさず車が通行していることがよくある。信号機の設置を希望。毎回、報告している箇所でも昨年も児童と車の接触事故がおきている。	不定期的に取締りを実施します。 交差点改良を検討します。 子供に対して交通指導を行います。	宝塚警察 道路整備課 学校	R7
3	野上4丁目	市道404号線	道幅が狭く今までは交通がほとんどない道だったが、新しい住居が建ったことに伴い、道幅も以前より広くなった。そのため、交通量が増えてスピードを出す車もある。市役所にカーブミラーの設置を依頼したが、却下された。 通学路でもあるため、再度検討してほしい。	設定基準を満たさないため、カーブミラーの設置はできません。 交差点マークの設置を行いました。	道路管理課	R7
4	野上4丁目	市道395号線	子どもの目の高さに桜の木の枝がとびだして、ぶつかりそうになる。 安全面から、木を切してほしい。	剪定を行いました。	道路管理課	R7

対策メンバー
 宝塚市教育委員会
 小学校、PTA
 宝塚警察
 宝塚市防犯交通安全課
 宝塚市道路管理課

宝塚市通学路対策一覧表
通学路の安全点検状況(合同点検学校報告様式)

学校名 末成小学校

番号	通学路の危険・要注意箇所	路線名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度 (予定含む)
1	市道蔵人福井線	市道蔵人福井線	交通量が多いにも関わらず、市道の東側に路側帯がない。通学路として、路側帯を設け、グリーンカラー舗装をする。市道の東側に路側帯を設け、西側の歩道との間に横断歩道を設置する。 地元住民は、子ども達のために横断歩道の設置を切望されている。	交差点内のカラー舗装(弁柄色)を設置します。 外側線の塗りなおしを行いました。 横断歩道は見通しもよくなり必要性が低いいため設置は困難です。	道路管理課 警察	R7~
2	市道蔵人福井線	市道蔵人福井線	市道蔵人福井線西側の歩道から御所川西側の市道への交差点は、交差点西側に停止線があるものの、車が停止線ですっかり止まらずに通行することが多く、登下校時の児童にとって危険な状態である。横断歩道の設置においては歩行者の安全を確保するため、隣接の歩道の設置、歩道の切り下げ、滞留スペース等の設置が努力義務となっているが、御所川西側の道路に滞留スペースを設けて、横断歩道を設置していただきたい。交差点北東の歩道に啓発用の「とまれ」の足型が表示されていない	----(1と同一箇所)		
3	末成町内の通学路	市道2384号線	主要交差点の道路上に白十字の交差点マークが表示されたが、余り効果がないように思う。そのため、通学路に路側帯を設け、カラー舗装する。 カラー舗装は実施済み 一時停止の規制は未実施	本部と調整した結果、一時停止の規制は困難です。	宝塚警察	R7
4	市道堂ノ前御所前線と市道176号線の交差点	市道堂ノ前御所前線 市道176号線	信号機設置不可。亀井町から交差点に進入する際、見通しが悪いため、危険である。交差点内はベンガラ色の舗装が実施済 北進車が停止線での停止せず、横断歩道上で停止する車が多い(停止線での徹底が必要) 不定期の取り締まりが行われているかは不明	交通量が少ない等により信号の設置は困難です。	警察	R7
5	市道蔵人福井線と市道用人鎌御所前線との交差点	人福井線市道用人鎌御所前線	横断歩道の整備はされたが、市道用人鎌御所前線が優先道路となったため、東西の方向に通行する車が徐行することなく通過するので子供の飛び出しなどで危険である。 福井町側から東進する車に対しては、交差点手前の電柱に「通学路注意」の啓発看板が設置されているが、横断歩道の手前で徐行しない東進車があるため、危険である。東進車に対し「徐行運転」の励行を徹底する対策が必要である	「速度落せ」の路面標示を設置します。	道路管理課	R7
6	市道堂ノ前御所ノ前線	市道堂ノ前御所ノ前線	通学路用の歩道が狭く、子供達が車道にはみ出し危険。また、車道舗装の劣化または凸凹により水たまりができ、車による水はね泥はねで危険。 所有者の同意が得られれば、隣接土地の用地を取得し歩道拡幅工事を検討します(市) 横断歩道の塗り直しを申請します(警察)	所有者の同意が得られれば、隣接土地の用地を取得し歩道拡幅工事を検討します。	道路整備課	R7
7	市道中野線	市道中野線	歩行者及び車の通行量が多い。 減速しない車がある。 車同士のすれ違う際に、歩行者と接触しそうになる 末成町29-7の駐車場の南側と高司1丁目8のアクシアス宝塚小の北側の道路に「速度落せ」の表示はあるが、この間には表示がない	文マークを設置をしました。	道路管理課	R7
8	高松公園の南東交差点	市道4326号線 市道4348号線	市道4326号線の右側歩道を南進する歩行者・自転車と市道4348号線を東進する自転車・自動車との交通事故が発生したことがあり危険。 4348号線を東進する車両からカーブミラーを見るも歩道を通る歩行者や自転車を認知しづらい。	「速度落せ」の路面標示を設置しました。 カーブミラーの角度を修正しました。 歩道に足形マークの設置を検討します。	道路管理課 防犯交通安全課	R7
9	高松町 交差点	2817号線 168号線	当該交差点は、2817号線と4348号線が優先道路となっており、168号線については交差点の南北に一時停止の措置が施されているが、車両が一時停止をしないまま交差点に入るため危険である	交差点内の十字マークの設置をしました。 外側線の塗りなおしを行いました。 不定期巡回を実施します。	道路管理課 宝塚警察	R7
10	末成町 交差点	市道2817号線	当該交差点付近は道路がカーブしているため見通しが悪いのにも拘らず、車両が速度を落とさず走行するため危険である。	車止めに注意喚起シールの設置を検討します。	防犯交通安全課	R7
11	末成町 交差点	市道167号線	当該交差点付近は道路がカーブし見通しが悪いため危険である。最近、交通事故が起きている。	交差点内にT字マークの設置をしました。 カーブミラーの鏡面を清掃します。	道路管理課	R7

対策メンバー
 宝塚市教育委員会
 小学校、PTA
 宝塚警察
 宝塚市防犯交通安全課
 宝塚市道路管理課

宝塚市通学路対策一覧表
通学路の安全点検状況(合同点検学校報告様式)

学校名 長尾台小学校

番号	通学路の危険・要注意箇所	路線名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度 (予定含む)
1	宝塚市雲雀丘1丁目	市道1295号線	スピードを出す車・自転車がが多い。子どもが側溝を歩く。溝蓋があると危険が減る。	蓋掛けについては、側壁の片側が民有地であることから施工が困難です。 ドライバーに向けて電柱に啓発看板の設置を検討します。	道路管理課 防犯交通安全課	R7～R8
2	宝塚市雲雀丘2丁目 宇土観音前から駅までの道路	市道1302号線	自転車が猛スピードで走行し危険。	外側線の設置を行います。 ガードパイプに反射テープの設置を行います。 電柱に啓発看板の設置を検討します。	道路管理課 防犯交通安全課	R7～R8
3	川西市万願寺町の道路		交通量が多く、歩道が狭いため歩行が危険。	川西市道のため、川西市に情報提供を行いました。	-	-
4	宝塚市花屋敷荘園1丁目		交通量が多く、歩道が狭いため歩行が危険。	私道のため、市では対応できません。	-	-
5	宝塚市花屋敷荘園1丁目 用水路		子どもが自由に用水路に入っている。簡単には入れることが危険。	私道のため、市では対応できません。	-	-
6	宝塚市花屋敷荘園1丁目 へび坂	市道1319号線	スズメバチの巣がでしやすい(現在もある) ※交通安全というより生活安全の観点より	巣の場所に応じて対応が異なりますので、巣を発見されたタイミングで市役所にご相談ください。	-	-

対策メンバー
 宝塚市教育委員会
 小学校、PTA
 宝塚警察
 宝塚市防犯交通安全課
 宝塚市道路管理課

宝塚市通学路対策一覧表
 通学路の安全点検状況(合同点検学校報告様式)

学校名 光明小学校

番号	通学路の危険・要注意箇所	路線名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度 (予定含む)
1	福井町2番、小林4丁目、 小林3丁目交差点 (ツクイデーサービスの交差点)	262号線	細い道路であるのに、抜け道として使うからか交通量が多く、比較的スピードを出している車が多い印象がある。車や自転車の通行量が多い。東から南へ曲がる車と子供が接触しそうになる。校区内で1番危険。	交差点内の舗装修繕及び、カラー舗装(弁柄色)を設置します。	道路管理課	R7~
2	福井町21番 交差点	用人鎌御所前線	横断歩道が薄い、交差点で子供が止まらない。白バラ牛乳の対角にカーブミラーがないため、運転手から子供や車を確認できない。校区内で2番目に危険。	横断歩道と止まれの塗りなおしを行います。 外側線の塗りなおしを行いました。	宝塚警察 道路管理課	R7
3	光明町20番の交差点	2272号線	止まれの表示がない南北の道路を車が徐行しない。通学路という表示が欲しい。	文マークと交差点内の十字マークの設置を行いました。	道路管理課	R7
4	光明町29	3474号線	人しか通ることができないような細い道であるにも関わらず、原動機付自転車の抜け道になっている。	啓発看板の設置を検討します。	防犯交通安全課	R7~R8
5	光明町1番のT字道路 (晃成会病院の東側)	堂ノ前御所前線	私有地ではあるが、車の出入りが多く、子供に接触しそうになる。止まれの表示が欲しい。	優先関係が明白であることから一時停止の規制は困難です。	宝塚警察	R7
6	福井町全体	-	横断歩道が前方にあることを示す菱形の表示がかすれて薄くなっているところが福井町全体に多い。応急処置でも良いので、表示が認識できるようにして欲しい。	摩耗が激しい箇所は緊急塗替はおこないましたが、他に具体的な場所をご教示いただければ塗替を実施します。	宝塚警察	R7

対策メンバー
 宝塚市教育委員会
 小学校、PTA
 宝塚警察
 宝塚市防犯交通安全課
 宝塚市道路管理課

宝塚市通学路対策一覧表
 通学路の安全点検状況(合同点検学校報告様式)

学校名 丸橋小学校

番号	通学路の危険・要注意箇所	路線名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度 (予定含む)
1	山本丸橋4丁目 T字路	県道332・333号線	丸橋小学校からT字路で左折待ちをしている車の横を右折車が追い抜いて行く際、横断歩道を渡る児童がひかれそうになる。(運転者のマナーの問題なので、月1回程度宝塚警察署の方に立って取り締まってほしい)	通常勤務を通じての立番等を実施します。	宝塚警察	R7
2	山本野里1丁目	県道333号線	東から交差点を右折する車が何台か並んでいるとき、東から西に直進しようとする車が猛スピードで追い抜こうとし(逆走)横断歩道を渡る児童がひかれそうになる。(運転者のマナーの問題なので、月1回程度宝塚警察署の方に立って取り締まってほしい)	外側線の設置を行います。 ガードパイプに反射テープの設置を行います。 「通学路注意」電柱巻付看板を設置しました。	宝塚警察 宝塚土木事務所 道路管理課 防犯交通安全課	R7
3	山本野里2丁目	市道4513号線	道が5方向に分かれる箇所。グリーンベルトはあるものの、それをつなぐ横断歩道がないため、横断する際危険。 →横断歩道をつけてほしい。	以前不可となった箇所ではあるが、再度横断歩道の設置を検討します。	宝塚警察 道路管理課	R8 R7~
4	大野橋	県道333号線 市道1200号線	朝夕とも、交通量が非常に多く、特に大野橋から猛スピードで折りてくる車が危険。安全に登下校できるよう、具体的方策を考えてほしい	横断歩道の緊急塗替を実施しました。 路面標示の塗り直しを行いました。	宝塚警察 道路管理課	R7

対策メンバー
 宝塚市教育委員会 宝塚土木事務所
 小学校、PTA 宝塚市防犯交通安全課
 宝塚警察 宝塚市道路管理課

宝塚市通学路対策一覧表
 通学路の安全点検状況(合同点検学校報告様式)

学校名 高司小学校

番号	通学路の危険・要注意箇所	路線名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度 (予定含む)
1	高司2丁目	市道蔵人福井線	通学路上の民家の塀及びドアが壊れかけていて危険。	民家に対し、指導を行います。	住まいづくり推進課	R7
2	高司5丁目から 大吹町へ抜ける道沿い	市道鹿塩蔵人線	ガードレール等の設置が難しいと思うが、千葉県のような事故もあり何らかの対策ができないか？	外側線の設置を行います。 ガードパイプに反射テープの設置を行います。	道路管理課	R7～
3	高司5丁目から 西消防署南分室へ抜ける道	市道西代武庫川線	黒い暴走車が複数回目撃されている。	通常勤務を通じてのパトロールを実施します。	宝塚警察	R7

対策メンバー
 宝塚市教育委員会
 小学校、PTA
 宝塚警察
 宝塚市防犯交通安全課
 宝塚市道路管理課

宝塚市通学路対策一覧表
 通学路の安全点検状況(合同点検学校報告様式)

学校名 山手台小学校

番号	通学路の危険・要注意箇所	路線名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度 (予定含む)
1	山手台西四丁目公園地下通路		ライトなどもう少し明るくしてほしい	地下通路の一部に不点灯の箇所がありましたので、修理を行います。	道路管理課	R7
2	山本台3丁目のT字路を含む市道	市道1437号線	車のスピードを抑制するような表示物などの設置	「速度落せ」の路面標示の設置を行いました。	道路管理課	R7
3	7地区の登下校ルートについて	市道3763号線	◎人通りが少ない ◎毎年、蜂の巣ができる ◎蛇が出る ◎不審者が出る	道路敷地からの枝の張り出しについては順次剪定を行います。	道路管理課	R7～
4	キンモクセイ公園、北公園の階段	市道3829号線	落ち葉が落ちており、階段を下りる時に滑りやすく、転倒する児童がいる	階段に張り出している枝の剪定を行います。	道路管理課	R7～
5	山手台西	市道3568号線	お家の前の植木が伸び放題なため、かなり道の真ん中を通らないと植木を避けられず、向かい側の家の車の出入りや、この道から通学路に車が出入りする際にかなり見通し悪く、伸びた枝のせいで車も道の真ん中を通行するしかなく危ない。	土地の管理者に指導を行います。	道路管理課	R7
6	山本台	市道1437号線	カーブミラーの設置、「速度落とせ」の路面標示設置要望	カーブミラーの設置を行いました。 「速度落とせ」の路面標示については2の回答と同様です。	道路管理課	R7

対策メンバー
 宝塚市教育委員会
 小学校、PTA
 宝塚警察
 宝塚市防犯交通安全課
 宝塚市道路管理課