

No	通報月日	所在地 1	所在地 2	通報内容	担当課	対応経過	備考
4	令和7年4月5日	宝塚市山手台東5丁目15	山手台きんもくせい公園	「静かに」の看板が折れているので差し直して欲しい。	公園河川課	完了	
5	令和7年4月5日	宝塚市山手台東5丁目6	山手台芝桜公園	夜間の公園利用者がうるさい。きんもくせい公園に設置している写真のような看板を芝桜公園にも設置して欲しい。	公園河川課	完了	
6	令和7年4月6日	宝塚市安倉北4丁目3	上の池公園	花壇のブロックの破損	公園河川課	完了	
11	令和7年4月19日	宝塚市山手台東5丁目6	山手台東5丁目芝桜公園	公園のフェンス下に設置されていたボール留めが風で飛んで下に落ちているので付け直して欲しい。	公園河川課	完了	
16	令和7年4月29日	宝塚市南ひばりが丘2丁目11	南ひばりが丘公園	複合遊具と3連鉄棒の近くにある園路上の市境界プレートがとれている。(市境界プレートは園路下にある水路沿いに設置されているもの)	公園河川課	完了	
32	令和7年6月8日	宝塚市桜が丘5	桜が丘第一公園	立て看板が抜けていたので、戻していただきたいです。	公園河川課	完了	
49	令和7年7月15日	宝塚市宝梅2丁目6	宝梅2丁目第3公園	水道蛇口の先端部が折損している	公園河川課	完了	水道
50	令和7年7月16日	宝塚市宝梅2丁目6	宝梅2丁目第3公園	写真のように蛇口が壊れていました	公園河川課	完了	水道
69	令和7年10月14日	宝塚市宝梅2丁目6	宝梅2丁目公園	地面に石が埋め込まれてあり、誰かが周りを掘ったようで石が表面に出ています。	公園河川課	完了	
70	令和7年10月15日	宝塚市山手台東5丁目6	山手台東5丁目芝桜公園	公園の蛇口の排水溝が詰まっており異臭がしハエが集っている。不衛生のため対処をお願いします。	公園河川課	完了	