

宝塚市新ごみ処理施設等整備・運営事業


説明資料

環境部クリーンセンター施設建設課


目次

- ① 令和6年度工事進捗
 - 工程表
 - 航空写真
 - アスベスト撤去状況
 - 建物解体時の粉塵対策（動画）

- ② 令和7年度の工事予定について



工事進捗について





工事進捗について（令和6年4月 内部解体、アスベスト撤去）^{No.6}




工事進捗について（令和6年4月 内部解体、アスベスト撤去）^{No.7}



-アスベスト含有塗料の撤去の流れ-




①養生



②飛散防止剤の塗布



③塗料撤去



④袋詰めして処分

工事進捗について（令和6年7月 壁・床・ランプウェイ解体）^{No.8}



工事進捗について（令和6年7月 建物解体時の粉塵対策(動画)）

No.9



工事進捗について（令和6年7月 建物解体時の粉塵対策(動画)）

No.10




工事進捗について（令和6年9月 基礎解体）



工事進捗について（令和6年11月 地中構造物を解体）

No.12




工事進捗について（令和7年1月 エネ棟建築のため地中工事開始）

No.13




工事予定について



令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 |

工事予定について



- ・ 令和9年9月末に全体の内の赤線部分が完成予定
- ・ 令和7年度末では、建物の屋根や床、煙突の形ができ、外壁を張っている段階。
- ・ 足場で覆われているため、建物が絵のように見えるのは令和9年度頃から。