

急傾斜地崩壊対策事業 点検調査箇所 詳細

都市安全部 公園河川課

1 点検対象箇所

土砂災害警戒区域（Y 区域）に指定された市所有斜面地において適切な維持管理を図るため、令和 4 年度から定期的に斜面地の変状の有無などについて点検調査を行っています。点検対象箇所は下表及び別添の調査箇所図に示す 56 箇所であり、点検調査の結果に基づき対策工事等の要否を判断します。

なお、令和 8 年度は、No. 34 は対策工事、No. 32, 40 は詳細設計業務を行う予定のため、その 3 箇所を除く 53 箇所の点検調査を行う予定です。



NO.	箇所番号	所在地	NO.	箇所番号	所在地
1	115000056	中山五月台7丁目	35	115000195	山手台東1丁目
2	115000057	中山五月台7丁目	36	115000196	平井1丁目
3	115000058	中山五月台7丁目	37	115000202	中山桜台7丁目
4	115000059	中山五月台6丁目	38	115000203	売布きよしガ丘
5	115000060	中山五月台7丁目	39	115000204	中山台1丁目
6	115000063	中山桜台6丁目	40	115000211	中山五月台 6 丁目
7	115000064	中山桜台5丁目	41	115000212	中山五月台 6 丁目
8	115000065	中山桜台5丁目	42	115000213	中山五月台 4 丁目
9	115000066	中山桜台3丁目	43	115000216	山手台西 4 丁目
10	115000067	中山台1丁目	44	115000217	山手台東 5 丁目
11	115000068	中山五月台2丁目	45	115000218	山手台東 5 丁目
12	115000069	山手台西2丁目	46	115000219	山手台東 5 丁目
13	115000071	山手台西1丁目	47	115000220	山手台東 5 丁目
14	115000072	山本台3丁目	48	115000221	山手台東 5 丁目
15	115000074	山手台東1丁目	49	115000222	山手台東 4、5 丁目
16	115000075	山手台東1丁目	50	115000223	山手台東 4 丁目
17	115000095	長尾台1丁目	51	115000224	山手台東 4 丁目
18	115000096	雲雀丘山手2丁目	52	115000225	山手台東 4 丁目
19	115000108	雲雀丘 2 丁目	53	115000226	山手台東 4 丁目
20	115000111	すみれガ丘3丁目	54	115000227	山手台東 2 丁目
21	115000112	すみれガ丘3丁目	55	115000228	山手台東 2 丁目
22	115000113	すみれガ丘3丁目	56	115000229	山手台東 1 丁目
23	115000120	すみれガ丘3丁目			
24	115000121	すみれガ丘2丁目			
25	115000123	御殿山4丁目			
26	115000124	御殿山4丁目			
27	115000130	清荒神5丁目			
28	115000134	泉ガ丘			
29	115000135	売布山手町			
30	115000150	月見山2丁目			
31	115000168	青葉台2丁目			
32	115000172	逆瀬台2丁目			
33	115000183	千種1丁目			
34	115000190	仁川高丸1丁目			

南東部

南東部

南東部
(R6新規指定箇所)

南西部



調査箇所図 (1/6)



南西部 2

115000168

115000172

115000183

115000190


国土地理院 使用承認(平22近使、第63号)

100m

凡例

土砂災害警戒区域


土砂災害特別警戒区域




国土地理院 使用承認(平22近使、第63号)

兵庫県土木部 技術企画課

調査箇所図 (3/6)





調査箇所図 (5/6)

