

令和6年度修繕費明細

駐輪場名		金額
仁川駅前	蛍光灯交換作業費外	59,840
山本北	蛍光灯交換作業費外	19,800
JR中山寺駅	蛍光灯交換作業費外	23,760
逆瀬川	自転車等搬送コンベア緊急対応	44,000
山本北	照明器具ランプ交換作業費外	9,680
売布神社駅	蛍光灯交換作業費外	33,880
JR中山寺駅	蛍光灯交換作業費外	29,700
仁川	定期点検に伴う不具合箇所改修	64,900
逆瀬川	事務所前誘導灯取替	46,783
仁川	定期点検に伴う不具合箇所改修	449,724
逆瀬川	水銀灯配線調査	47,300
仁川	スライドラック修理及び調整	33,000
山本北	ダイキン業務用天井エアコンクリーニング外	183,470
仁川駅前	蛍光灯交換作業費外	12,320
仁川	排気ダクト調整・清掃工事	47,300
小林	定期更新機保守作業	30,800
宝塚駅前	フラップ修理外	134,090
JR中山寺南	コインカセット(コンラックス白レバー)	16,500
宝塚南口駅前	路面水抜き穴あけ	14,300
逆瀬川南外	樹木伐採	172,700
宝塚	蛍光灯交換作業費外	18,480
山本北	蛍光灯交換作業費外	71,060
JR中山寺駅北側	蛍光灯交換作業費外	34,870
売布神社駅	蛍光灯交換作業費外	39,160
JR中山寺駅南	蛍光灯交換作業費外	36,388
売布神社	出入口シャッター無線信号装置点検電池入替	14,069
宝塚	アルミ腰網戸新設工事	152,460
JR中山寺駅前南	シールプリンター保守作業外	30,800
JR中山寺駅前南	一時券売機保守作業外	25,300
宝塚	耐火被覆脱落修繕	71,500
仁川	管理事務所出入口扉フランス落とし取替	48,246
山本北	電灯トランス漏電警報発報に伴う点検復旧	17,600
仁川駅前	蛍光灯交換作業費外	18,480
逆瀬川	蛍光灯交換作業費外	29,854
JR中山寺駅	蛍光灯交換作業費外	12,320
山本北	基本高所作業費外	158,400
宝塚	誘導灯基本器具交換作業費外	69,960
JR中山寺駅南	蛍光灯交換作業費外	35,420
阪急中山駅前	蛍光灯交換作業外	74,140
山本北	蛍光灯交換作業費外	50,490

宝塚駅前	サービス券(全額・黄)外	40,700
小林	管理PCデータ消失・復旧作業費外	41,800
逆瀬川	防火シャッターバッテリー交換工事	44,330
逆瀬川	一時利用照明器具増設工事	94,853
仁川	汚水ポンプ警報発報に伴う調査及び対応	17,600
仁川	スライドラックローラー受台スタンション修理	30,800
仁川駅前	蛍光灯交換作業費外	31,900
山本北	蛍光灯交換作業費外	37,312
宝塚南口	蛍光灯交換作業費外	19,008
売布神社駅	蛍光灯交換作業費外	20,460
仁川駅前	蛍光灯交換作業費外	12,320
山本北	蛍光灯交換作業費外	37,400
JR中山寺駅南	蛍光灯交換作業費外	27,720
仁川	防犯カメラ(カメラ12)の撤去・交換外	92,400
売布神社	汚水ポンプ運転点検調査	39,600
JR中山寺駅外	蛍光灯交換作業費外	249,106
逆瀬川	防犯カメラ7修繕交換工事外	92,400
売布神社	汚水ポンプ運転回路点検調査	45,100
山本北	蛍光灯交換作業費外	134,420
宝塚	蛍光灯交換作業費外	40,260
売布神社駅	蛍光灯交換作業費外	10,780
仁川駅前	蛍光灯交換作業費外	78,650
小林	管理PC保守作業	50,600
仁川	スライドラック修理	33,000
仁川	スライドラック用ローラー修理	36,300
仁川駅前	蛍光灯交換作業費外	52800
山本北	蛍光灯交換作業費外	110,935
中山観音	事務所内エアコン修理外	59,807
JR中山寺南	蛍光灯交換作業費外	63,580
仁川	男子トイレ入口扉打掛鍵取付外工事	99000
売布神社	汚水ポンプレベルスイッチ取替工事	112,156
逆瀬川	女子トイレ、壁タイル修繕	44,000
山本北	壁面非常灯点検外	27,940
修繕費計		4,411,881