

令和5年度修繕費明細

駐輪場名		金額
JR中山駅南	天井照明器具不具合点検	7,700
仁川駅前	蛍光灯交換作業	12,320
仁川駅前外	蛍光灯交換作業	65,670
山本北	蛍光灯交換作業	23,100
JR中山駅北	平置きラック高位用修繕	33,000
逆瀬川	非常用排煙装置他	6,930
仁川駅前外	蛍光灯交換作業	20,680
宝塚	天井照明器具不具合点検	14,740
宝塚	東芝LED他	29,040
仁川駅前外	蛍光灯交換作業	12,320
仁川	スロープ上非常照明器具及び駐車場内誘導灯取替	105,336
山本北	電気・機械設備保守管理	50,160
JR中山駅南	誘導灯用バッテリー取替	10,010
山本北	誘導灯用バッテリー取替	50,600
逆瀬川南	個別ロック点検・保守作業	33,000
山本北	女子トイレ床配水ワントラップ取替	4,158
山本北	男子トイレ詰り修理	28,534
仁川駅前	誘導灯点検作業	6,600
売布神社	非常灯蛍光灯	14,520
売布神社	非常点検他	4,290
逆瀬川	排煙装置停電時充電池交換作業	36,850
仁川駅前	蛍光灯交換作業	13,420
仁川駅前	蛍光灯交換作業他	11,660
逆瀬川	便所手洗修繕	58,960
仁川駅前	消化水槽配管廻り補修	32,560
仁川駅前	泡消火設備地下水槽水抜き作業	19,800
宝塚駅前	宝塚駅前自動車一次対応	11,000
仁川駅前	誘導灯交換作業	79,900
山本北	トップライト周り雨漏り修繕	330,000
山本北	手摺修繕	55,000
逆瀬川	エアコン修繕	172,370
逆瀬川	男子便所通管修繕	6,600
逆瀬川	誘導灯交換作業	19,734
仁川駅前	誘導灯交換作業	12,320
売布神社駅前	誘導灯交換作業	10,780
売布神社駅前	誘導灯交換作業	16,940
山本北	誘導灯交換作業	18,480
宝塚駅前	バリカーケース取替工事	92,092
山本北	電気・機械設備点検に伴う不具合箇所改修	209,000
売布神社	2号機コンベア修繕	306,350

中山南	カーブミラー設置工事	79,750
仁川駅前	3号機コンベア中継ボックス移設	247,500
宝塚駅前	駐車場機器現地調整作業	35,200
宝塚駅前	メンテナンス・二次対応業務	93,500
清荒神	屋根波板改修	313,500
JR中山寺駅南	管理PC区画変更作業	30,800
逆瀬川南	水銀灯不点灯調査及び復旧費	30,800
仁川駅前	スロープ看板取付直し工事	20,000
宝塚駅前	7番車室修理対応	96,800
仁川駅前	誘導灯用バッテリー取替	16,500
山本北	ロッキングポスト修理	31,900
宝塚駅前	6番車室修理対応	34,100
仁川駅前	女子トイレ個室入口扉修理	85,800
仁川駅前	女子トイレ内清掃道具入れ扉ラッチ修理	40,700
宝塚駅前	バリカーケース蓋取替工事	11,759
JR中山寺駅南	蛍光灯交換作業費外	133,600
清荒神	精算機インボイス対応改修	99,000
宝塚南口駅	精算機インボイス対応改修	99,000
売布神社	蛍光灯交換作業費外	50,930
山本北	蛍光灯交換作業費外	18,810
宝塚駅前	メンテナンス・二次対応	93,500
仁川駅前	蛍光灯交換作業費外	79,200
仁川駅前	スライドラック修理及び調整	16,500
仁川駅前	蛍光灯交換作業費外	173,597
仁川駅前	通路非常照明器具取替	70,796
JR中山寺駅南	定期点検に伴う不具合箇所修理	145,640
山本北	汚水ポンプ点検	16,500
仁川駅前	蛍光灯交換作業費外	46,310
仁川駅前	蛍光灯交換作業費外	42,790
JR中山寺駅南	蛍光灯交換作業費外	12,276
山本北	蛍光灯交換作業費外	51,304
売布神社	蛍光灯交換作業費外	12,870
修繕費計		4,377,756